



Марка	Тип	Гос. №	Год выпуска	Пробег, км	Комплектация	Дефекты
ГАЗ-2410	Легковой-седан	АЕ4798ЕО	1991	883515	мех.КПП	ДВС требует ремонта, передняя подвеска деформирована, трещины в опорах, КПП: износ подшипников, шестерен. Салон: деформация оббивки, трещины в панели приборов.